

### **Monitoreo e Informes de Plomo y Cobre Explicación**

Se incluyó una Notificación Pública de una infracción de monitoreo e informe en 2022 relacionada con el muestreo anual de plomo y cobre para la División de Agua de Meriden con el Informe de Confianza del Consumidor en la reciente factura de servicios públicos de agua y alcantarillado del 1ro de junio.

Para monitorear qué tan bien el suministro de agua de la División previene la corrosión de las tuberías dentro de la casa de un cliente, se requería entregar contenedores de botellas a ciertas casas de clientes. Los dueños tenían que recolectar una muestra de agua después de haber estado reposando en sus tuberías durante la noche, que luego sería recolectada y analizada en busca de plomo y cobre. Los resultados anteriores de este programa han sido excelentes, lo que ha permitido reducir el número de muestras para recolectar cada año. El período de muestreo también se acortó a los meses de agosto y septiembre. El año pasado todas las botellas se entregaron a tiempo, pero, debido a algunos problemas de coordinación, las muestras se recogieron más tarde en Octubre, de ahí esta violación.

La sanción por retrasarse en la toma de muestras y proporcionar los resultados al Departamento de Salud del Estado ha sido volver al Monitoreo Estándar, lo que significa que ahora será necesario recolectar un mínimo de 60 muestras este año cada 6 meses, en lugar de la cantidad anterior de 30 que se requería para todo el año.

Los resultados de las muestras del año pasado no excedieron la regla de plomo y cobre. Además, hasta la fecha, todas las botellas de la primera mitad de este año ya han sido recolectadas y analizadas. El análisis nuevamente muestra que la División tiene un programa de control de corrosión muy efectivo.